

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S. C. Riqualificazione Edilizia
Corso O. Scassi, 1
16149 GENOVA

Alla cortese attenzione
Ing. Benedetto Macciò
Direttore S.C. Riqualificazione Edilizia

0002325 del 14/10/2019 - Allegato Utente 1 (A01)
RELAZIONE TECNICA

Affidamento di incarico professionale per il censimento, la valutazione e la misura delle lesioni di parti di cornicioni, davanzali, aggetti, pensiline c/o varie sedi dell'ASL 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria.

A seguito di alcuni casi di distacco di parti di cornici esterne ed allo stato di ammaloramento riscontrato visivamente durante alcune visite di controllo da parte del personale tecnico di questa struttura presso varie sedi ASL3, si ritiene necessario procedere ad un approfondito esame per conoscere lo stato di tutte le parti aggettanti delle strutture in uso che possano determinare situazioni di pericolo per passanti ed utenti.

Tale indagine ha lo scopo di predisporre il capitolato per un intervento di consolidamento e di definirne le dimensioni complessive, nonché di predisporre un elenco ordinato in base all'urgenza degli interventi per valutare l'organizzazione cronologica dell'attività di consolidamento e la possibile divisione in lotti.

Si ritiene che la sola analisi visiva sia insufficiente per una corretta valutazione dello stato delle parti in questione e che sia necessario procedere con metodi diretti tipo la picchettatura per rilevare l'eventuale distacco delle parti.

Sarà comunque compito del professionista incaricato valutare mediante i saggi e le prove fisiche che riterrà necessarie ed opportune lo stato delle parti in oggetto al fine di garantire in maniera affidabile l'individuazione dei punti su cui intervenire con l'opera di consolidamento.

Vista la particolare posizione dei manufatti da analizzare e la difficile raggiungibilità degli stessi sarà cura del professionista incaricato individuare, con i necessari sopralluoghi, per ogni sito, i mezzi appropriati per l'esecuzione dell'indagine, considerando che autoscala, ponteggi e scale sono attualmente nelle disponibilità di ASL3 nell'ambito dell'Accordo Quadro delle Manutenzioni. In seguito ai primi sopralluoghi del professionista ed alla definizione dei metodi di accesso alle parti da analizzare sarà concordato con l'Amministrazione un cronoprogramma di intervento e saranno presi gli accordi necessari per la fornitura dei mezzi sopradescritti.

Per l'analisi di tutti i siti previsti e la redazione di una relazione illustrativa comprendente l'analisi delle criticità riscontrate, il grado di urgenza, le eventuali particolarità riscontrate e le indicazioni sulla tipologia e la metodologia di intervento si ritengono necessarie 200 ore lavorative (rif. DM 03/09/1997 - 56,87€/h) per un importo pari ad € 11.374,00 esclusi contributi previdenziali e IVA.

L'attività descritta ha carattere di urgenza in quanto è potenzialmente coinvolta la sicurezza delle persone.

I siti su cui si intende procedere con l'indagine sono inizialmente:

- GENOVA - P.ZZA O. PASTORINO 3 - Ex "Ospedale Pastorino"
- TORRIGLIA - VIA DELLA PROVVIDENZA, 60
- GENOVA - SALITA INF. DI MURTA 2
- GENOVA - PONTE ANDREA DORIA
- CAMPOLIGURE - VIA A. S. ROSSI 29-33
- GENOVA - VIA ARCHIMEDE 30 A - Poliambulatorio
- GENOVA - VIA BAINSIZZA 42 - Poliambulatorio
- GENOVA - VIA BERTANI 4
- GENOVA - VIA BONGHI 6 - Poliambulatorio
- GENOVA - VIA CAMOZZINI 15
- GENOVA - VIA D. OPERAI 80 - Poliambulatorio Fiumara



Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

- GENOVA - VIA DEL LAGACCIO 9
- GENOVA - VIA FRUGONI 27 / 29
- GENOVA - VIA G. MAGGIO, 3 – P.S.S. Quarto.
- GENOVA - VIA LEMERLE 17
- ROSSIGLIONE - VIA ROMA 36
- GENOVA - VIA STRUPPA 150 - Poliambulatorio
- GENOVA - VIA PRÀ, 61/ VIA DE MARI 1B - Villa De Mari
- ARENZANO - P.ZZA CAMILLO GOLGI 26 G
- BUSALLA – VIA ROMA 90 - P.O. "Frugone"
- RECCO – VIA SAN FRANCESCO 19
- ARENZANO – VIA GIAPPONE 5 – P.O. La Colletta
- GENOVA – VIA DOMENICO OLIVA 22 – P.O. Micone
- GENOVA – VIA OSPEDALE GALLINO 5 – Polo di Continuità Assistenziale Valpolcevera
- GENOVA – CORSO ONOFRIO SCASSI 1 – P.O. Villa Scassi

Si propone pertanto di effettuare una indagine di mercato per l'identificazione di una figura professionale specializzata in ingegneria strutturale competente ad espletare l'attività sopra descritta.

Cordiali saluti.

Genova, li 10/10/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. arch. Enrico Maria Bonzano)