

www.asl3.liguria.it

DIPARTIMENTO TECNICO
STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
Via Bertani, 4
16125 GENOVA

#### NOTE TECNICHE INFORMATIVE

LOTTO UNICO – UNITÀ IMMOBILIARI SITA IN BUSALLA VIA ROMA, 90

## Descrizione dell'immobile

L'immobile è costituito da un edificio indipendente prospiciente via Roma a Busalla identificato dal civico n. 90 della medesima via; l'unità immobiliare è censita al NCEU come segue:



#### Unità immobiliare dal 05/04/2018

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	a Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita
1		28	503			B/2	U	1356 m³	Totale: 381 m <sup>2</sup>	Euro 1.050,48	
Indirizzo VIA ROMA n.					. 90 piano	: S1-T-1;		-Ii		·	IS.
Annotazioni classamento e					rendita proposti (D.M. 701/94)						


L'immobile si sviluppa su tre piani ed ha una superficie lorda complessiva pari a 377 m²; l'edificio dispone inoltre di un ampia balconata al piano terra e di un'area esterna a giardino di superficie pari a circa 466 m².

Sede legale: Via Bertani, 4 – 16125 GenovaTel. 010/84941


Cod. Fisc./P. IVA 03399650104



La distribuzione interna è quella rappresentata in scala 1:200 negli stralci planimetrici seguenti:







DISTACCO SU MAPPALE 503

# **Piano primo** H = 3,33 m



Sede legale: Via Bertani, 4 – 16125 GenovaTel. 010/84941 Cod. Fisc./P. IVA 03399650104

protocollo@pec.asl3.liguria.it



#### Situazione locativa

L'immobile non è locato.

### Vincoli

L'immobile non presenta i requisiti di interesse previsti dal D.Lgs. 42/2004 – parte II "Beni culturali" in quanto privo di elementi architettonici significativi e pertanto è escluso dall'applicazione delle disposizioni previste dal medesimo decreto.

# Prestazione energetica

Per l'immobile è disponibile il relativo Attestato di Prestazione Energetica.

L'immobile è inserito in classe G cui corrisponde un valore attuale della prestazione energetica globale pari a 218,33 kWh/m²anno.

# **Documentazione fotografica**



Foto 1 – Vista satellitare





Foto 2 e 3 – Viste da via Roma







Foto 4 – Prospetto est



Foto 5 – Corridoio primo piano



Foto 6 - Vano scala

note tecniche via roma 90.doc 23/04/2018 11:17:00