



AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 3
DIPARTIMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO
AREA TECNICA

Via Bertani 4, 16125 Genova - dipartimento.tecnico@asl3.liguria.it

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS 50/2016

OGGETTO:

Affidamento del servizio finalizzato all'esecuzione delle verifiche della vulnerabilità sismica di livello 1-2, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003 e del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3685/2003, e rilascio di Certificazione di Idoneità Statica, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii



EDIFICIO:

Presidio Ospedaliero Villa Scassi
Corso O. Scassi 1 - 16149 GENOVA
PADIGLIONE n°6

DOCUMENTAZIONE DI GARA

CUP:



Inquadramento generale dell'edificio

TAVOLE: da 1 a 10

DATA:

R.U.P.: Dott. Arch. Mauro Viglietti

stampa A4



DATI CATASTALI: sezione 4, foglio 39, mappale 284

VISTE SATELLITARI


- P.O. VILLA SCASSI
- PADIGLIONE n°6



VISTA DA SUD




VISTA DA EST




VISTA DA OVEST




VISTA DA NORD



ESTRATTO PIANO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE, tav.37:
area SIS-S, servizi pubblici territoriali e di quartiere di valore storico
paesaggistico



ESTRATTO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO - ASSETTO INSEDIATIVO, tav.16:
ambito 53E, area TU (tessuto urbano)




LEGENDA LOCALI

- CF_AE_2S_001 - deposito
- CF_AE_2S_002 - ufficio
- CF_AE_2S_003 - ufficio
- CF_AE_2S_004 - ufficio
- CF_AE_2S_005 - locale non accessibile
- CF_AE_2S_006 - locale non accessibile
- CF_AE_2S_007 - sala riunioni
- CF_AE_2S_008 - corridoio
- CF_AE_2S_009 - deposito
- CF_AE_2S_010 - servizio
- CF_AE_2S_011 - deposito
- CF_AE_2S_012 - deposito
- CF_AE_2S_013 - servizio
- CF_AE_2S_014 - portineria
- CF_AE_2S_015 - loc. non accessibile/macchine ascensore
- CF_AE_2S_901 - vano scala
- CF_AE_2S_X01 - giardino
- CF_AE_2S_Y01 - scala esterna

CF_AE






CF_AE

LEGENDA LOCALI		
CF_AE_1S_001 - ufficio	CF_AE_1S_016 - antibagno	CF_AE_1S_031 - locale tecnico
CF_AE_1S_002 - spogliatoio	CF_AE_1S_017 - servizio	CF_AE_1S_032 - corridoio
CF_AE_1S_003 - servizio	CF_AE_1S_018 - corridoio	CF_AE_1S_033 - locale tecnico
CF_AE_1S_004 - ufficio	CF_AE_1S_019 - deposito	CF_AE_1S_034 - locale macchine ascensore
CF_AE_1S_005 - corridoio	CF_AE_1S_020 - deposito	CF_AE_1S_035 - tunnel / galleria tecnica
CF_AE_1S_006 - locale tecnico	CF_AE_1S_021 - ufficio	CF_AE_1S_036 - tunnel / galleria tecnica
CF_AE_1S_007 - centralino	CF_AE_1S_022 - servizio	CF_AE_1S_901 - vano scala
CF_AE_1S_008 - disimpegno	CF_AE_1S_023 - ingresso	CF_AE_1S_W01 - montalettighe
CF_AE_1S_009 - corridoio	CF_AE_1S_024 - corridoio	CF_AE_1S_W02 - montalettighe
CF_AE_1S_010 - disimpegno	CF_AE_1S_025 - ingresso	CF_AE_1S_X01 - cortile
CF_AE_1S_011 - ufficio	CF_AE_1S_026 - ufficio	CF_AE_1S_X02 - area esterna
CF_AE_1S_012 - ufficio	CF_AE_1S_027 - corridoio	CF_AE_1S_X03 - area esterna
CF_AE_1S_013 - ufficio	CF_AE_1S_028 - servizio	CF_AE_1S_Y01 - scala esterna
CF_AE_1S_014 - ufficio	CF_AE_1S_029 - spogliatoio	CF_AE_1S_Y02 - scala esterna
CF_AE_1S_015 - servizio	CF_AE_1S_030 - ufficio	CF_AE_1S_Y03 - scala esterna






CF_AE


LEGENDA LOCALI

- CF_AE_00_017 - locale tecnico
- CF_AE_00_018 - atrio
- CF_AE_00_019 - nefrologia
- CF_AE_00_020 - nefrologia
- CF_AE_00_021 - sala attesa
- CF_AE_00_022 - disimpegno
- CF_AE_00_023 - cucinetta
- CF_AE_00_024 - sala chirurgica
- CF_AE_00_025 - nefrologia
- CF_AE_00_026 - day hospital
- CF_AE_00_027 - ambulatorio
- CF_AE_00_028 - spogliatoio
- CF_AE_00_029 - corridoio
- CF_AE_00_030 - ambulatorio
- CF_AE_00_031 - studio medico
- CF_AE_00_032 - antibagno
- CF_AE_00_033 - servizio
- CF_AE_00_034 - servizio
- CF_AE_00_035 - servizio
- CF_AE_00_036 - ambulatorio
- CF_AE_00_037 - corridoio
- CF_AE_00_038 - studio medico
- CF_AE_00_902 - vano scala
- CF_AE_00_W01 - montalettighe
- CF_AE_00_W02 - caveoio
- CF_AE_00_W03 - montalettighe
- CF_AE_00_W04 - montacarichi
- CF_AE_00_X01 - area esterna
- CF_AE_00_X02 - area esterna
- CF_AE_00_X03 - area esterna
- CF_AE_00_X04 - area esterna
- CF_AE_00_X05 - area esterna
- CF_AE_00_X06 - area esterna
- CF_AE_00_Y01 - scala esterna
- CF_AE_00_Y02 - scala esterna
- CF_AE_00_Y03 - scala esterna



LEGENDA LOCALI	
CF_AE_01_902	- vano scala
CF_AE_01_W01	- montalellighe
CF_AE_01_W03	- montalellighe
CF_AE_01_W04	- montacarichi

CF_AE



LEGENDA LOCALI	
CF_AE_02_001 - degenza	CF_AE_02_025 - sala medici
CF_AE_02_002 - vuotatoio	CF_AE_02_026 - servizio
CF_AE_02_003 - servizio	CF_AE_02_027 - cucinetta
CF_AE_02_004 - servizio	CF_AE_02_028 - corridoio
CF_AE_02_005 - degenza	CF_AE_02_029 - corridoio
CF_AE_02_006 - degenza	CF_AE_02_030 - degenza
CF_AE_02_007 - degenza	CF_AE_02_031 - degenza
CF_AE_02_008 - servizio	CF_AE_02_032 - servizio
CF_AE_02_009 - servizio	CF_AE_02_033 - servizio
CF_AE_02_010 - servizio	CF_AE_02_034 - servizio
CF_AE_02_011 - servizio	CF_AE_02_035 - servizio
CF_AE_02_012 - degenza	CF_AE_02_036 - degenza
CF_AE_02_013 - degenza	CF_AE_02_037 - studio primario
CF_AE_02_014 - antibagno	CF_AE_02_038 - deposito
CF_AE_02_015 - servizio	CF_AE_02_039 - degenza
CF_AE_02_016 - urologia	CF_AE_02_040 - vuotatoio
CF_AE_02_017 - deposito sporco	CF_AE_02_041 - servizio disabili
CF_AE_02_018 - sala attesa	CF_AE_02_042 - servizio
CF_AE_02_019 - corridoio	CF_AE_02_043 - degenza
CF_AE_02_020 - deposito pulito	CF_AE_02_044 - vano scala
CF_AE_02_021 - corridoio	CF_AE_02_W01 - montalellighe
CF_AE_02_022 - servizio	CF_AE_02_W03 - montalellighe
CF_AE_02_023 - sala infermieri	CF_AE_02_W05 - cavedio
CF_AE_02_024 - caposala	CF_AE_02_X01 - balcone

CF_AE

